


7616

2024.03.04

Strecke:A02
Kilometrierung:346.068
Achsabstand:0.25m



7616



2024.03.04

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

SchachtNr.: 7616

Subtyp _____

Abstich 1,45 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 4.3.24
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN 200 [mm]

Material B

Tiefe 1,42 [m]

DN 200
B
130m

DN 200
B
112m

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7616

2024.03.04



7616

2024.03.04

