




7617

2024.03.04

Strecke:A02  
Kilometrierung:346.162  
Achsabstand:0.77m



7617



2024.03.04

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!!

Schachtnr:

7617

Gallmayer

4.3.24

Inspekteur

Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL,

Abstich 2,05 [m]

DN 500 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [kN] [N]

Tiefe 2,05 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



DN 400  
B  
2,00m

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen




Ausgleichsring




Fuge



Hals




Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge



Unterteil



Fuge



Bodenteil



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

**7617**

2024.03



**7617**

2024.03.04

