


7618

2024.03.04

Strecke:A02
Kilometrierung:346.213
Achsabstand:0.2m



7618



2024.03.04

Schachtnr:

7618

Subtyp

Abstich 2,10 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [N]

Ausgleicherringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Gallmayer

4.3.24

Inspekteur

Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,05 [m]



Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge



Konus



Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7618

2024.03.04



7618

2024.03.04

