


7619

2024.03.04

Strecke:A02
Kilometrierung:346.243
Achsabstand:0.06m



7619



2024.03.04

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

SchachtNr: 7619

Subtyp _____

Abstich 2,65 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 4.3.24

Inspekteur _____ Datum _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 2,65 [m]

2,35
DN400
B

1,60
DN200
B

2,500
DN500
B

2,60

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7619

2024.03



7619

2024.03.04

