

7620

2024.03.04

Strecke:A02
Kilometrierung:346.293
Achsabstand:0.58m



7620



2024.03.04

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4 Muss mit den zugehörigen Photos zu verwenden!!

SchachtNr: 7620

Subtyp _____

Abstich 2,25 [m]


Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [k]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schicht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte 


Gallmayer 4.3.24
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 400 [mm]


Material B


Tiefe 2,25 [m]





Material


Umgebung _____


Deckel 


Rahmen 


Fuge 


Ausgleichsr. 


Fuge 


Hals 


Fuge 


Konus 


Übergangsplatte 

Fuge 

Unterteil 

Fuge 

Bodenteil 

Auftritt 


Gerinne 

Bild Deckel Bild Orientierung Bild / Schacht

7620

2024.03



7620

2024.03.04

