


7623

2023.10.30

Strecke:A02
Kilometrierung:351.397
Achsabstand:16.41m**7623**

2023.10.30

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schächter:

7623Gallmayer 30.10.23
Inspektor Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

Abstich 1,65 [m]DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [k]


Tiefe 1,65 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]


Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung




Deckel




Rahmen




Fuge



Ausgleichsring




Fuge




Hals




Fuge




Konus




Fuge




Übergangsplatte




Fuge




Unterteil



Fuge



Bodenteil



Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

30. Oktober 2023 08:24

7623

2023.10



7623

2023.10.30

