


7625

2023.10.30

Strecke:A02
Kilometrierung:351.298
Achsabstand:15.87m



7625



2023.10.30

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Proben zu verwenden!

Schacht Nr.:

7625

Gallmayer 30.10.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

Abstich 1,70 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [X]

Tiefe 1,70 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

1,70
DN 400
B

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

30. Oktober 2023 08:53

Bild / Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7625

2023.10



7625

2023.10.30

