


7626

2023.10.30

Strecke:A02
Kilometrierung:351.247
Achsabstand:15.91m



7626



2023.10.30

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Merkmal von zugehörigen Photos zu verwenden:

Schacht Nr. 7626

Subtyp _____

Abstich 1,70 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [X]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,70 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

30. Oktober 2023 08:54

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7626

2023.10



7626

2023.10.30

