

7627

2023.10.30

Strecke:A02
Kilometrierung:351.197
Achsabstand:16.06m



7627



2023.10.30

Schachtarbeitsprotokoll V2018.2.3.4

Mit dem den zugehörigen Photos zu verwenden.

Schachtnr: 7627

Inspektor: Gallmayer Datum: 30.10.23

Subtyp _____

Abstich 1,70 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(cN) (N)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

1,70
DN 400
B

30. Oktober 2023 08:54

7627

2023.10



7627

2023.10.30

