


7629

2023.11.14

Strecke:A02
Kilometrierung:351.097
Achsabstand:16.13m



7629



2023.11.14

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 7629

Subtyp: _____

Abstich 1,70 [m]

Deckel DN _____ [cm] A

Klasse _____ [kN] [V]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang HA EL

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,70 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

14. November 2023 11:56

7629

2023.11.14



7629

2023.11.14

