

7630

2023.11.14

Strecke:A02
Kilometrierung:351.047
Achsabstand:16.27m**7630**

2023.11.14

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit dem zugehörigen Prozess zu verwenden.

Schachtwir:

7630

Gallmayer 14.11.23
Inspektor Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

Abstich 1,70 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [°]

Tiefe 1,70 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte




Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge



Konus



Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

14. November 2023 11:58

7630

2023.11.14



2023.11.14



7630

2023.11.14 Sinter

