


7631

2023.11.14

Strecke:A02
Kilometrierung:350.987
Achsabstand:16.23m**7631**

2023.11.14

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit dem zugehörigen Probe zu verwenden!

Schachtwir: 7631

Subtyp _____

Abstich 2,50 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) (k)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 400/350 [mm]

Material BPC

Tiefe 2,45 [m]

Gallmayer 14.11.23
Inspektor Datum

Du600
2,30
B

Du600
B

1,80
Du400
B

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

14. November 2023 12:01

7631

2023.11.14



7631

2023.11.14

