


7638

2023.11.15

Strecke:A02
Kilometrierung:350.479
Achsabstand:15.05m**7638**

2023.11.15

Schachtanforderungsprotokoll V2018.2.3.4

7638

Subtyp _____

Abstich 150 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [DN] [N]

Angleichshöhe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 150 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,00 [m]

Gallmayer 15.11.23

Inspector Datum

DN 150
PVC
0,95

15. November 2023 09:51

7638

2023.11



7638

2023.11.15

