


7640

2023.11.15

Strecke:A02
Kilometrierung:350.374
Achsabstand:14.9m**7640**

2023.11.15

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Inspektion: Gallmayer 15.11.23
Inspekteur Datum

7640

Subtyp _____

Abstich 1,10 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [K] [L]

Anschlusshöhe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 150 [mm]

Material PVC

Tiefe 0,65 [m]

0,65
DN 150
PVC

Material Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel Bild Orientierung Bild / Schacht

15. November 2023 09:56

7640

2023.11.15



7640

2023.11.15

