


7642

2023.11.15

Strecke:A02
Kilometrierung:350.266
Achsabstand:15.11m



7642



2023.11.15

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Gallmayer 15.11.23
Inspekteur Datum

7642

Subtyp _____

Abstich 1,15 [m]

Deckel DN _____ [cm]



Klasse _____ [kN/m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

DN 150 [mm]
Material PVC
Tiefe 0,80 [m]

Material: Umgebu ng, Deckel, Rahmen, Fuge, Ausgleichs., Fuge, Hals, Fuge, Konus, Übergangsplatte, Fuge, Unterteil, Fuge, Bodenteil, Aufritt, Gerinne

Bild Deckel Bild Orientierung Bild / Schacht

15. November 2023 10:01

7642

2023.11.15



7642

2023.11.15

