


7643

2023.11.16

Strecke:A02
Kilometrierung:349.817
Achsabstand:16.37m



7643



2023.11.16

Scheuchterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

2023.11.16

7643

Subtyp _____

Abstich 1,65 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichshöhe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-3]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 16.11.23
Inspektor Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN ~~400~~ 450 [mm]

Material B Pvc

Tiefe 1,65 [m]


DN 400
B
1,60

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen




Fuge



Ausgleichsr.




Fuge




Hals




Fuge




Konus



Übergangsplatte




Fuge




Unterteil



Fuge



Bodenteil



Aufritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

16. November 2023 12:08

7643

2023.11



7643

2023.11.16

