


7644

2023.11.16

Strecke:A02
Kilometrierung:349.774
Achsabstand:16.34m**7644**

2023.11.16

Schachthebungsprotokoll V2018.2.3.4

7644

Gallnager 16.11.23
Inspektor Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

Abstich 1,60 [m] DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material B

Klasse _____ [cm] [N] Tiefe 1,60 [m]

Anspielhöhe [cm]

Schicht DN _____ [mm]

Schichtzustand _____ [1-3]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

16. November 2023 12:01

7644

2023.11



7644

2023.11.16

