


7645

2023.11.16

Strecke:A02
Kilometrierung:349.722
Achsabstand:16.23m**7645**

2023.11.16

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

7645

Subtyp

Abstich 1,75 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]


Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 16.11.23
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]Material BTiefe 1,75 [m]DN 400
B
1,75

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichsring

Fuge



Hals

Fuge



Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

16. November 2023 12:02

Bild / Schacht

7645

2023.11.16



7645

2023.11.16

