


7656

2023.11.17

Strecke:A02 Kilometrierung:348.94
Achsabstand:19.77m

7656



2023.11.17

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr. 7656

7656

Subtyp

Abstich 2,05 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [N]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]


Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte




Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsring

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Gallnager 17.11.23
Inspektor Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,05 [m]


DU250
Prc
1,352,05
DU400
BDU200
Prc
1,95

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

17. November 2023 08:29

7656

2023.11.17



7656

2023.11.17

