


**7658**

2023.11.17

Strecke:A02  
Kilometrierung:348.879  
Achsabstand:16.74m**7658****2023.11.17**

Schachtanhebungsprotokoll V2018.2.3.4

7658

Inspektor Gallmayer 17.11.23 Datum

Subtyp \_\_\_\_\_

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 1,95 [m] DN 400 [mm]

Deckel DN \_\_\_\_\_ [cm] Material B

Klasse \_\_\_\_\_ [cm] [N] Tiefe 1,95 [m]

Ausgleichsringe \_\_\_\_\_ [cm]

Schacht DN \_\_\_\_\_ [mm]

Schachtzustand \_\_\_\_\_ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

DN 400  
B  
1,95m

**7658**

2023.11.17



**7658**

2023.11.17

