

7659

2023.11.17

Strecke:A02
Kilometrierung:348.828
Achsabstand:16.34m



7659



2023.11.17

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

7659

Gallnager 17.11.23
Inspektor Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Abstich 1,85 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [cm] [m]

Tiefe 1,80 [m]

Ausgleichshöhe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte


DN 400
B
1,80m

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7659

2023.11.17



7659

2023.11.17

