


7660

2023.11.17

Strecke:A02
Kilometrierung:348.778
Achsabstand:16.22m**7660****2023.11.17**

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

7660

Subtyp _____

Abstich 1,55 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [cm] [N]

Ausgleichshöhe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,55 [m]

Gallnager 17.11.23

Inspektor Datum

DN 400
B
1,55m

7660

2023.11.17



7660

2023.11.17

