


7662

2023.11.17

Strecke:A02
Kilometrierung:348.679
Achsabstand:15.79m**7662****2023.11.17**

Schachtehebungsprotokoll V2018.2.3.4

Inspektion Nr. 7662

Inspektor Gallmayer Datum 17.11.23

Ableuf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,80 [m]

Subtyp _____

Abstich 1,80 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [N] [N]

Ausgleichsring _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

DN 400
B
1,75m

7662

2023.11



7662

2023.11.17

