

7666

2024.03.07

Strecke:A02
Kilometrierung:345.981
Achsabstand:16.41m



7666



2024.03.07

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

SchachtNr:

7666

Subtyp

Abstich 170 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [X]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Gallmayer

7.3.24

Inspekteur


Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,70 [m]



DN 400
B
1,70 68m

Material

Umgebung



Deckel



Rahmen / versetzt

Fuge



Ausgleichsring

Fuge




Hals

Fuge



Konus



Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7666

2024.03



2024.03.07 Rahmen versetzt



7666

2024.03.07

