

7667

2024.03.07

Strecke:A02
Kilometrierung:345.933
Achsabstand:16.89m



7667



2024.03.07

Schachterhebungsprotokoll V2 18.2.3.4

SchachtNr: 7667

Gallmayer 2.3.24
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,70 [m]

Subtyp _____

Abstich 1,70 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [X]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

20400
B
1,68

7667

2024.03



7667

2024.03.07

