


7671

2024.03.07

Strecke:A02 Kilometrierung:345.26
Achsabstand:16.97m**7671**

2024.03.07

Schächterhebungsprotokoll V2

Schachtnr.: 7671

Subtyp: _____

Abstich 1,80 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) (N)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 7.3.24

Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,80 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7671

2024.03



7671

2024.03.07

