


7672

2024.03.07

Strecke:A02
Kilometrierung:345.212
Achsabstand:16.34m



7672



2024.03.07

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Schachterhebungsprotokoll V2

Schacht Nr.:

7672

Subtyp

Abstich 1,65 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [N]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Gallmayer

7.3.24

Inspekteur


Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,63 [m]



DN 400

B

1,60

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7672

2024.03



7672

2024.03.07

