

7673

2024.03.07

Strecke:A02
Kilometrierung:345.162
Achsabstand:16.18m



7673



2024.03.07

Schachterhebungsprotokoll V2014-2-24

Schacht Nr:

7673

Gallmayer

7.3.24

Inspekteur

Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 2,50 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [kN] [k]


Tiefe 2,50 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte




DV400
B
2,48m

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsring

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7673

2024.03



7673

2024.03.07

