

2024.06.17

Strecke:A02
Kilometrierung:344.714
Achsabstand:15.71m



7684



2024.06.17

7

Schachterhebungsprotokoll V. 1.2.3.4

Schacht Nr.: 7684

Subtyp: _____

Abstich 180 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kM] [X]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Gallmayer

Inspekteur _____ Datum _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 250 [mm]

Material PVC

Tiefe 160 [m]

1,54
PVC
DU150

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17.06.2024 08:59

7684

2024.06.17



7684

2024.06.17

