


7694

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:350.595
Achsabstand:16.5m



7694



2023.10.19

Schachterhebungsprotokoll

Genehmigt:

7694

Gallmayer 19.10.23
Inspektor Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL _____

Abstich 2.00 [m]

DN 500 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [cm] (X)


Tiefe 1.90 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichsr.

Fuge



Hals

Fuge



Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 09:59

7694

2023.10.19



7694

2023.10.19

