


7696

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:350.748
Achsabstand:16.17m



7696



2023.10.19

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.:

7696

Subtyp

Abstich 1,80 [m]

Deckel DN [cm]


Klasse [kN] [N]

Ausgleicherringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



V. 2018.10.20. 2023.10.19. 2023.10.19. 2023.10.19.

Gellmayer 17.10.2023

Inspekteur


Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,79 [m]

DN 400
B
1,80

Material

Umgebung



Deckel



Rahmen




Fuge




Ausgleichsr.



Fuge




Hals




Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge




Unterteil




Fuge



Bodenteil



Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 09:08

7696

2023.10



7696

2023.10.17

