


7698

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:350.848
Achsabstand:16.31m



7698



2023.10.19

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Sonderform:

7698

Subtyp

Abstich 1,80 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [N]

Ausgleichsring [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Vorarbeiten zugehöriger Projekte:

Gallmayer

17.10.2023

Inspekteur


Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,78 [m]

DN 400
B
1,78

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge




Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

19. Oktober 2023 09:06

7698

2023.10



7698

2023.10.17

