


7699

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:350.897
Achsabstand:16.04m



7699



2023.10.19

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schnellw:

7699

Subtyp

Abstich 470 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [k]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Vorbereitung zugewiesener Punkte


Gallmayer 17.10.2023
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,65 [m]



Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 09:05

7699

2023.10.17



7699

2023.10.17

