


7700

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:350.946
Achsabstand:16.23m



7700



2023.10.19

Verhebungsprotokoll V2016.2.3.4

Nachricht: den zugew. B. 12.10.2023

7700

Subtyp

Abstich 1,85 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [N]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Gro. Limbinger

17.10.2023

Inspekteur


Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,83 [m]



DN 350
PVC
1,55m

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsring

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 09:04

7700

2023.10



7700

2023.10.17

