


7701

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:350.988
Achsabstand:16.3m**7701**

2023.10.19

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Strecke: 7701

Subtyp: _____

Abstich 1,50 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [K/N] [R]

Ausgleichsring _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Gallmayer 17.10.2023
Inspektor Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 300-350 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,47 [m]

DN 500
B
1,49 m

19. Oktober 2023 09:02

7701

2023.10.17



2023.10.17



7701

2023.10.17



2023.10.17

