


7702

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.045
Achsabstand:16.24m



7702



2023.10.19

Schachtinspektionsprotokoll V2018.2.3.4

7702

Challenge 17.10.2023

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL _____

Abstich 1,32 [m] DN 500 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material B

Klasse _____ [cm] (N) Tiefe 1,87 [m]

Ausgleichsring _____ [cm]

Schicht DN _____ [mm]

Schichtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 09:00

Handwritten notes on diagram: DN 500, DN 150, B, PVC, 1,85, 0,95m

7702

2023.10



7702

2023.10.17

