


7711

2024.03.04

Strecke:A02
Kilometrierung:345.162
Achsabstand:0.89m



7711



2024.03.04

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4
Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!!

Schachtdr.: 7711

Subtyp: _____

Abstich 2,0 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [x]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer
Inspekteur _____ Datum _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,0 [m]

DN 200
PVC
1,2 m

DN 400
B
1,95 m

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7711

2024.03



7711

2024.03.04

