


7713

2024.03.04

Strecke:A02 Kilometrierung:345.26
Achsabstand:0.56m

7713



2024.03.04

Schachterhebungsprotokoll v2018.2.3.4

SchachtNr: 7713

Subtyp _____

Abstich 2,05 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Gallmayer 4.3.24

Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL, _____

DN 400 [mm]

Material 13

Tiefe 2,0 [m]

DN200
PVC
1,05m

DN400
13
2,0m

7713

2024.03



7713

2024.03.04

