


7715

2023.10.24

Strecke:A02
 Kilometrierung:350.031
 Achsabstand:0.39m



7715



2023.10.24

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

SchachtNr: 7715

Subtyp: _____

Abstich 2,35 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,35 [m]

1,45
DN 200
B

2,30
DN 400
B

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 11:05

7715

2023.10



7715

2023.10:24

