


7719

2023.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:349.829
Achsabstand:0.2m**7719**

2023.10.24

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schachtw.: 7719

Subtyp _____

Abstich 2,25 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [X]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schicht DN _____ [mm]

Schichtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang HA EL

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,25 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 10:08

7719

2023.10



7719

2023.10.24

