


7722

2023.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:349.678
Achsabstand:0m



7722



2023.10.24

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

SchachtNr: 7722

Subtyp _____

Abstich 3,30 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Einbauteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

24. Oktober 2023 09:25

Bild / Schacht

Grallmayer 24.10.23

Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,30 [m]

1,45
DN 400
B

2,25
DN 400
B

7722

2023.10



2023.10.24



7722

2023.10.24

