

7724

2023.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:349.577
Achsabstand:0.03m



7724



2023.10.24

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Plänen zu verwenden!

Schacht Nr.:

7724

Go. Umage 24.10.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

Abstich 2,40 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [k]


Tiefe 2,40 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge



Konus




Übergangsplatte

Fuge




Unterteil

Fuge



Bodenteil

Aufritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 08:19

7724

2023.10



7724

2023.10.24

