


7725

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.146
Achsabstand:17.79m



7725



2023.10.19

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr. 7725

7725

Subtyp

Abstich 1,92 [m]

Deckel DN [cm]


Klasse [kN] [N]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Gallinger 17.10.2023


Inspektor Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 1,87 [m]



DN 500

B

1,87 m

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsring

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

19. Oktober 2023 08:56

7725

2023.10.17



2023.10.17



7725

2023.10.17

