


7726

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.197
Achsabstand:18.81m



7726



2023.10.19

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

S. 10.10.2023

7726

Subtyp _____

Abstich 2,04 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] (X)

Ausgleichsring _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachttzustand _____ [1-5]


Konus / Übergangsplatte



Gallnayer 17.10.2023


Inspektor Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

DN 500 [mm]Material BTiefe 1,98 [m]DN
B
2,02m

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichs.

Fuge



Hals

Fuge



Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 08:53

7726

2023.10.17



2023.10.17



7726

2023.10.17



2023.10.17

