


7727

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.247
Achsabstand:19.06m**7727**

2023.10.19

Schachtabhebungsprotokoll V2018 2.3.4

3078 27.10.19

7727

Subtyp

Abstich 2,07 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [k]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Gallmayer 17.10.2023

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 500 [mm]


Material 3

Tiefe 2,05 [m]

DN 500
3
2,04

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Aufritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 08:50

7727

2023.10



2023.10.17



7727

2023.10.17



2023.10.17

