


7728

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.298
Achsabstand:19.2m



7728



2023.10.19

Schachtanhebungsprotokoll V2018.2.3.4

7728

Subtyp _____

Abstich 2,16 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [cm] [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel

Bild Orientierung

19. Oktober 2023 08:45

Inspektor Gallmayer 17.10.2023

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL _____

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 2,16 [m]

DN 500
B
2,16

7728

2023.10



7728

2023.10.17

