


7729

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.348
Achsabstand:19.88m



7729



2023.10.19

Schachthebungsprotokoll V2018.2.3.4

7729

Gallnager 19.10.2023
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL, _____

Abstich 2,06 [m]

DN 500 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material Beton

Klasse _____ [m] [N]


Tiefe 2,06 [m]

Ausgleichsplatte _____ [cm]

Schicht DN _____ [mm]

Schichtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



DN 500 100 300
2,04m PVC
B 1,00m

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

19. Oktober 2023 08:45

7729

2023.10.17



2023.10.17



7729

2023.10.17

