

7730

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.398
Achsabstand:20.91m



7730



2023.10.19

Schachterhebungsprotokoll v2.0 (12.2019)

Schacht Nr.: 7730

Subtyp: _____

Abstich 1,65 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) (M)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 500 [mm]

Material Beton

Tiefe 1,64 [m]

Inspekteur Prosser Alexander Datum 17.10.2023

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 08:43

7730

2023.10



7730

2023.10.17

