


7734

2023.10.23

Strecke:A02
Kilometrierung:350.649
Achsabstand:0.16m



7734



2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll 2018.2.3.4

Muss mit dem zugehörigen Photo X. verwendet werden.

Schachtnr.:

7734

Gallmayer 23.10.23

Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

Abstich 2,40 [m]DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [N]


Tiefe 2,40 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

180°
D=400
B235
D=400
B

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte


Fuge



Unterteil




Fuge



Bodenteil

Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

23. Oktober 2023 12:22

7734

2023.10



7734

2023.10.23

