

7735

2023.10.23

Strecke:A02
 Kilometrierung:350.599
 Achsabstand:0.04m



7735



2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schacht Nr.:

7735

Gallmayer 23.10.23

Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

Abstich 2,50 [m]

DN 500 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [X]

Tiefe 2,45 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]


Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte


2,20
DN 500
PVC2,35
DN 400
B

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge




Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

23. Oktober 2023 12:57

7735

2023.10



7735

2023.10.23

